

黒球式熱中症指数計 K O 3 9 2



三脚をご使用の場合の注意点



黒球が上部になるように設置ししないと正確な測定が出来ません。

※本品は防水防塵機能は御座いません。雨のあたる場所や粉じんのある場所では使用できません。

一般的なカメラ用などの三脚をご使用いただく場合。ネジ山（規格）

1/4インチサイズ（小ネジ・細ネジ・1/4-20UNC・国際規格

カメラ取り付けネジは世界規格（ISO 1222）で統一されています。

・1/4-20UNC(インチ) 通常“小ネジ”と言われています。(ネジの直径約6mm)



※商品本体の黒球が上向きに出来るように、台座が稼働可能な三脚をご使用ください。